



Thématique
PAROIS OPAQUES

Élément technique :
ITE

Sous élément technique :
Descente de gouttière

Valable pour :

☐ Neuf

☒ Rénovation

☒ Mi

☒ Collectif

☒ Tertiaire



CONSTAT DE NON-QUALITÉ

L'ITE contourne la descente de gouttière



ORIGINES

☒ Conception

☒ Exécution

☐ Exploitation

- Le dévoiement de la gouttière n'a pas été anticipé en conception



PRINCIPAUX IMPACTS

- Création d'un pont thermique entraînant une perte de performance de l'enveloppe.



EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE

- La descente de gouttière a été déportée et un coude a été prévu pour restaurer le raccordement initial
- Prévoir le déplacement de la gouttière en conception en anticipant les modifications de raccordements.

RÈGLES DE L'ART

- CPT3035-v3 : Systèmes d'ITE par enduit sur PSE, juin 2018.
- Recommandations professionnelles RAGE : Procédés d'ITE par enduit sur PSE, nov. 2015.
- Focus ITE finition enduit, AQC, 2018.

Téléchargez d'autres ressources sur la même thématique

RAPPORTS




ITE EN RÉNOVATION - 12 ENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE

Ce Rapport REX a été réalisé en partenariat avec le Pôle énergie Franche-Comté. Il présente 12 enseignements pour sensibiliser et accompagner les professionnels aux bonnes pratiques pour obtenir une performance à la hauteur des enjeux énergétiques



ÉTUDES DE CAS



ISOLATION THERMIQUE DE L'ENVELOPPE

Cet exercice sous forme de cas pratique illustre les défauts / anomalies liés à l'isolation thermique de l'enveloppe en rénovation. Il traite des impacts, risques et conséquences engendrés par les anomalies constatées ainsi que des bonnes pratiques et les règles de l'art



QCM



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES PAROIS OPAQUES - QUESTIONS SEULES



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DES PAROIS OPAQUES - QUESTIONS ET RÉPONSES DOCUMENTÉES

PHOTOS COMMENTÉES



LA JONCTION DES ISOLANTS N'A PAS ÉTÉ SOIGNÉE



LA PREMIÈRE LAME DU BARDAGE BOIS EST EN CONTACT AVEC LE SOL

Retrouvez l'ensemble des publications du Dispositif REX BP

www.dispositif-rexbp.com



DispositifREXBP

réalisé avec le soutien financier de :

